

DIFFUSCAR

11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@orange.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68

FORD PUMA TITANIUM (Ref:N192551)

0 KM



Cylindrée	1.0 cc
Carburant	HEV/ESSENCE
PUISSANCE (CV)	125 cv 5 ch (92kw)
CO2	122 g/km
BOÎTES DE VITESSES	MANUELLE
Portes	5
Carrosserie	SUV 4X2
KM	10km
Immat	20/09/2022

Couleur
ROUGE FANTASTIC

23.118 € TVAC

-23% sur prix cat.

Pas de reprise - En option livraison à domicile

OPTIONS

Avertissement de distance - Capteur de lumière - Caméra de recul - Chargeur à induction pour smartphones - Climatisation automatique - Capteur de pluie - Freinage actif d'urgence - Jantes en alliage 17" - Pare-brise chauffant - Peinture métallisée - Rétroviseur intérieur à atténuation automatique - Sièges avant chauffants - Volant chauffant - Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass" -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

accoudoir avant - aide au démarrage en côte - aide au stationnement arrière - airbags frontaux - airbags rideaux avant - allumage automatique des feux et détecteur de pluie - apple carplay + android auto - becquet arrière - bluetooth - climatisation - contrôle de la pression des pneus - détecteur de piétons - Écran tactile - Écran tactile 8" - Écran tft - feux arrière à technologie led - feux de jour à led - fordpass connect activation - kit de réparation de pneus - ordinateur de bord - programme de stabilité électronique - projecteurs antibrouillard led - reconnaissance des panneaux de signalisation - réglage lombaire - régulateur de vitesse - rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - sélecteur de mode de conduite - sièges sport - système d'assistance au maintien de trajectoire - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système d'avertissement de sortie de voie - système de limitation de vitesse - usb - vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise peuvent être constatés. Nous ne pourrions être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.